



# Suksihuollon luistovoiteluesimerkkejä

## Luistovoitelu nestemäisillä voiteilla

1. **Rex Glide Cleaner.** Reilu kerros pyyhitään luistopintaan kuituliinalla ja toistetaan niin monta kertaa, kun likaa irtoaa. Anna kuivua n.3 min ja harjaa huolellisesti nylonharjalla. Puhdistus/ luistonestekäsittely toimii ensimmäisenä erittäin kovana ja likaa hylkivänä pohjustuskerroksena.
2. **Kelin mukainen nestemäinen luistovoide spray tai sienilevitteisenä.** Levitä nesteluisto luistopinnoille ja anna kuivua vähintään 20 min. Harjaa huolellisesti nylonharjalla. Yleisluistovoiteena toimii erittäin hyvin pinkki-vihreät sprayvoiteet HF 41 tai G41 sekä sienilevitteiset pinkki RCF tai pinkki-vihreä G41.

## Luistovoitelu kuumavahoilla

1. **Rex Glide Cleaner.** Reilu kerros pyyhitään luistopintaan kuituliinalla ja toistetaan niin monta kertaa, kun likaa irtoaa. Anna kuivua n.3 min ja harjaa huolellisesti nylonharjalla. Puhdistus/ luistonestekäsittely toimii ensimmäisenä erittäin kovana ja likaa hylkivänä pohjustuskerroksena.
2. **Rex Original sininen luistovaha** lämmitetään voiteluraudalla pohjaan. Anna jäähtyä. Voitelutilan ollessa viileä aloita siklaaminen, kun voide on vielä hieman lämmin. Avaa pohjan kuviointi kevyesti metalliharjalla muutamalla vedolla luiston suuntaan. Viimeistele lopuksi harjaamalla huolellisesti nylonharjalla edestakaisin.
3. Rex Original sininen luistovaha toiseen kertaan tai käytä vaihtoehtoisesti kelinmukainen nestemäinen spray tai sienilevitteinen luistovoide pintakerroksena.

Tarvittavien kerrosten määrä riippuu pohjamateriaalista ja pohjan kivihionnan laadusta. Lisää kerroksia tarvittaessa saavuttaaksesi haluttu lopputulos.